

取扱説明書

正しい施工をしていただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
施工のあと、この取扱説明書を大切に保存してください。






CATV用 F 型 アルミラミネートケーブル

F-7FH(1) コネクタ

【工具の種類】

芯線圧着工具 (FC-1 又は MC-26)、スパナ (2 面幅が 14 及び 16 のもの)
その他に、挿入工具 (工具-125) の使用をお勧めします。

【結線方法】

1. ケーブルの切出し ① 外被及び外部導体を先端から <u>19 mm</u> で切り離す。 ② 締付金具セットをケーブルに差し込む。 ③ 絶縁体を回転させ、絶縁体と外部導体アルミラミネート)の間に隙間をもうけて補強スリーブを挿入しやすくする。 ④ 絶縁体を <u>4mm</u> 残して切り離す。 ！ 注意事項 ※印部の絶縁体に傷を付けない様に充分注意すること。	
2. 補強スリーブセットの挿入 補強スリーブのツバがケーブルの外被にあたるまで挿入すること。この際、右図のように弊社挿入工具 (工具-125) を使用すると、挿入作業が容易に行なえる。 ！ 注意事項 補強スリーブセットを挿入する際には、外部導体が押し込まれないようにすること。	
3. 中芯コンタクトの圧着 ① 中芯コンタクトの覗き穴から、<u>内部導体が見えることを確認</u>する。 ② できるだけ補強スリーブの近く (V 部) で、中芯コンタクトを弊社芯線圧着工具 (FC-1 又は MC-26) の 2.6 表示部 で圧着する。 ③ 編組をツバの外径に合わせて切り離す。(3 重シールド) ！ 注意事項 中芯コンタクトの圧着には、必ず弊社専用工具 (FC-1 又は MC-26) を使用すること。	
4. シェルセットへの締め付け ① ケーブル挿入済の補強スリーブセットをシェルセットに挿入する。 ② 締付金具セットの端面と、シェルセットの H カット部の端面が重なるまで締め込む。この際の締め付けトルクは、約 4.9N・cm (50kgf・cm)。	