



光コネクタクリーナー(NK-FBC-1) ご紹介資料

<http://www.nikodenki.co.jp>




住所： 東京都北区西が丘1-40-13
創業： 1962年8月9日 代表者： 大城吉男
電話： 03-3900-1101(代表) Fax： 03-3905-1426
HP： <http://www.nikodenki.co.jp>

関連会社(工場)： 二幸電子開発株式会社 (E-Haeng Electronics Development Co., Ltd.)
上海二幸電気有限公司 (Shanghai Niko Denki Co., Ltd.)





汚れているコネクタ端面で光信号を伝送させた場合、伝送品質(挿入損失・VSWR・ビットエラーレート)が下がるだけでなく、高い反射出力にて光コネクタの焦げ付きを引き起こす可能性があります。



■IPC8497-1に準拠



>> SPECIFICATION FOR PROCESS CARRIERS USED TO HANDLE OPTICAL FIBERS IN MANUFACTURING

■あらゆるタイプのSimplexコネクタ(SC, FC, ST, SC2, MU, LC)に対応

■ドライクリーニングなカーカートレッヂを内蔵

- 残埃や傷は残りません。
- 帯電防止材料を使用しており、静電気は発生しません。

■片手で取扱可能な筐体デザイン





ステップ1:

本体のトリガーを押してカバーを開けます。カバーが開くと2個のクリーニングスロットがあります。



ステップ2:

コネクタを上部のスロットへ押し込み、ゆっくり下へスライドさせます。その後、コネクタを別のスロットへ動かします。別のスロットへコネクタを押し込み、同じようにゆっくりスライドさせます。



ステップ3:

コネクタの清掃が完了した後、トリガーを離しカバーをします。これで完了です。

■カートレッジの交換方法



ステップ1:

ドライバーでネジを緩めます。



ステップ2:

使用済みのカートレッジを取り抜き、筐体内部のガイドラインに沿って新しいカートレッジを取付ます。



ステップ3:

ドライバーでネジを取付、完了です。

下記世界基準に準拠しています。

■IPC 8497-1

- 光ファイバー接続のクリーニングパフォーマンス基準
- ISO12103-1 A1/A2 Sands and Mineral Oil

■Telcordia GR-63:1995

- 落下試験 (75cm, 120cm, and 300cm)

■DIN54345:1995

- 帯電防止テスト

■RoHS: 2002/95/EC

